

D Protos® Integral Schutzbrille

Wir empfehlen Ihnen diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durchzulesen, um das Produkt zu verstehen und dieses somit optimal nutzen zu können. Informieren Sie sich, ob die angeführte Schutzklasse einen ausreichenden Schutz für Ihre Tätigkeit bietet. Die Protos® Integral Schutzbrillen stimmen mit der europäischen Richtlinie 2001/95/EG und den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 überein. Die Schutzbrillen wurden laut der europäischen Norm EN 166:2001, EN 170:2002 und EN 172:2001 und der amerikanischen Norm ANSI/ISEA Z87.1-2015 geprüft und zugelassen.

Modell	Farbe	Eigenschaften	Antifog (N)	Mechanische Festigkeit	Optische Gütekla	Lichttransmissionsgrad	Artikelnummer
SB1	Farblos	2C-1.2 IFTN CE	*	FT	1	90%	20 40 90-10-0
SB2	Gelb	2C-1.2 IFTN CE	*	FT	1	88%	20 40 90-10-50
SB3	Orange	5-1.4 IFTN CE	*	FT	1	75%	20 40 90-10-50
SB4	Grau verspiegelt	5-3.1 IFT CE	*	FT	1	15%	20 40 90-10-30

Erklärungen zur Tabelle:

2C: steht für UV-Schutzfilter mit verbessertem Farberkennung It. EN 170:2002

5: steht für Sonnenfilter It. EN 172:2001

Die Zahl nach dem Bindestrich gibt den Grad der Tönung an - je dunkler desto höher der Wert.

Protos: Name des Herstellers

t: steht für die optische Klasse (höchste optische Güte, ideal für den Dauereinsatz)

FT: F steht für die höchste zu erreichende mechanische Festigkeit auch bei T extremen Temperaturen It. EN 166:2001 (-5°C bis +55°C). Dies gilt sowohl für die Schutzscheibe als auch für die Arme.

N: steht für Antifog (gegen Beschlagen)

CE: CE-Kennzeichnung

WARNHINWEISE

- Harte und scharfkantige Teilchen, die mit hoher Geschwindigkeit auf die Brille auftreffen, können für den Anwender eine Gefahr darstellen.

- Wenn Teile mit hoher Geschwindigkeit auf den Augenschutz auftreffen, können die daraus resultierenden Stöße eine Gefährdung für den Träger darstellen, wenn der Augenschutz über üblichen Korrektionsbrillen getragen wird.

- Bei empfindlichen Anwendern können Werkstoffe, bei ständigem Hautkontakt (z.B. Trägerkörper oder Sichtscheiben die auf der Nase aufliegen), allergische Reaktionen hervorrufen!

- Die Modelle SB 1, 2, 3 u. 4 bieten keinen Schutz vor Schmelzmetall oder heißen Festkörpern und auch nicht vor Störflichtbögen, infrarotem oder Schweißlicht sowie Laserstrahlen.

- Brillen mit einem Lichttransmissionsgrad von weniger als 80% sind für Verwendung bei schlechten Lichtverhältnissen nicht geeignet. (gilt für Modell SB4)

- Getönte Scheiben können die Farberkennung verschlechtern! (Modell SB2, 3 u. 4)

- Sollten Sie sich bei der verwendenden Schutzklasse nicht sicher sein, kontaktieren Sie Ihren Sicherheitsberater!

- Das Produkt bietet höchstens den Schutz des am niedrigsten gekennzeichneten Bauteils!

- Falls Schutz gegen „Teilen“ hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen“ erforderlich ist, muss das gewählte Augenschutzgerät mit dem Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für die Aufprallintensität gekennzeichnet sein, d.h. FT, BT oder AT. Wenn dem Buchstaben für die Aufprallintensität nicht der Buchstabe T folgt, darf das Augenschutzgerät nur bei Raumtemperatur gegen Teile mit hoher Geschwindigkeit verwendet werden.

ACHTUNG: Schutzwirkung ist nur bei korrekter Montage des Produktes gegeben!

BENUTZERINFORMATIONEN:

Wartung: Wir empfehlen Ihnen, die Schutzbrille vor jedem Einsatz auf sichtbare Beschädigungen (Bruchstellen, Risse, etc.) zu untersuchen und ggf. vor dem Gebrauch auszutauschen. HINWEIS! Schutzbrillen, die einer mechanischen Kräfteinwirkung ausgesetzt waren, müssen unverzüglich ausgetauscht werden (auch ohne sichtbare Schäden)! Die Protos® Integral Schutzbrille kann bei einem Fachhändler oder bei der Protos GmbH bestellt werden.

Einsatzbereiche/Bestimmungsgemäß Verwendung: Die Protos® Integral Schutzbrille bietet optimalen Schutz vor UV-Strahlen, sowie kleinen Partikeln wie z.B. Sägespänen, Sand, groben und feinen Staupartikeln. Optimal für Montagetätigkeiten, sowie für Baumärbeiter und Freischneider. Dieser Schutz ist sowohl nach vorne als auch seitlich gegeben. Durch Anbindung der Brillenarme an die Protos Schutzhörnchen kann bei den Auflagekissen der Gehörschutzkapseln keine Schallbrücke entstehen. Die montierte Schutzbrille, ohne dass die Kippung oder Längenverstellung geändert werden muss, in ird aus der Gehörschutzkapseln werden. Eine kleine Rastnase hält die Brille sicher in der oberen Parkposition. Alle Protos® Integral Schutzbrillen sind ideal für den Dauereinsatz geeignet und dürfen auch im Straßenerwerb verwendet werden! Die Schutzbrille ist, aufgrund der erweiterten Prüfung für extreme Temperaturen, optimal geeignet für den Innen- und Außenbereich (-5°C bis +55°C).

Montage: Klicken Sie den 3-teiligen Befestigungsknopf, am Ende des linken und rechten Brillenträgers, in die runde Öffnung des Stirnbandträgers ein (Abb. 1). Passen Sie die Längen der Brillenarme so an, dass die Schutzbrille seitlich möglichst nah an den Augen ist. ziehen Sie dazu den Brillenarm nach vorne und achten Sie dabei darauf, dass Sie die linke und rechte Seite synchron auf die Längenprästension einstellen (Abb. 2). Zusätzlich können Sie sich nach Gefahr (von unten oder oben) auch die Kippung der Brillengläser gegenüber dem Brillenarm an Ihrer Längenverstellung anpassen! Halten Sie dann den Arm und das Glas fest und kippen Sie es bis es in die nächste Rastposition springt (Abb. 3). Achten Sie auch hier auf eine synchrone Einstellung - nehmen Sie dazu die schwarze Indexleiste als Referenz. Diese zeigt die Mittelstellung an, es kann eine Stufe oben und unten gekippt werden (Abb. 3). **Montage optischer Brilleneinsatz:** Drücken Sie den optischen Brilleneinsatz von oben auf den Nasenbügel, bis dieser mittig einrastet. Entfernen Sie diesen wieder durch leichtes Ziehen nach oben. (Abb. 4)

Reinigung: Bei Verunreinigungen putzen Sie die Brille mit einem trockenen Mikrofaser- oder Brillenputztuch. Nicht mit feuchten, lösungsmittelhaltigen und/oder aggressiven Stoffen reinigen.

Lagerung: Die Schutzbrille vor hohen Temperaturen (über +55°C) und starkem Sonnenlicht während der Lagerung schützen um dem Altern des Materials vorzubeugen.

Haltbarkeit: Die maximale Lebensdauer der Protos® Integral Schutzbrille beträgt 5 Jahre. Gebrauch, Reinigung und Lagerung kann diese Lebensdauer reduzieren. Bei sichtbaren Schäden der Schutzbrille ist diese sofort auszutauschen.

Entsorgung: Die Protos® Integral Schutzbrillen bestehen aus Polycarbonat (Sichtscheibe) und POM/PA (Halterung). Bitte beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften auch bei der Entsorgung der Verpackung, falls Sie diese nicht zur Aufbewahrung verwenden möchten.

Hiermit erklärt die Protos GmbH, dass die Protos® Integral Schutzbrillen SB1-4 der Richtlinie 2001/95/EG und der PSA-Verordnung Nr. (EU) 2016/425 entsprechen. Die gesamte Konformitätserklärung ist abrufbar unter: [www.protos.at/ke/ke_sb](http://www.protos.at/ke_ke_sb)

Dieses Produkt wurde hergestellt von:

Protos GmbH| Herrschwiesen 11| AT- 6842 Koblach

F Lunettes de protection Protos® Integral

Nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi pour bien comprendre les caractéristiques de ce produit et pouvoir l'utiliser ainsi de manière optimale. Renseignez-vous pour savoir si la classe de protection indiquée offre une protection suffisante pour votre activité. Les lunettes de protection Protos® Integral sont conformes à la directive européenne 2001/95/CE et répondent aux règles de l'ordonnance (UE) 2016/425. Ces lunettes de protection ont été contrôlées et homologuées conformément aux normes européennes EN 166:2001, EN 170:2002 et EN 172:2001 et la norme américaine ANSI/ISEA Z87.1-2015.

Modèle	Couleur	Caractéristiques	Antibuée (N)	Résistance mécanique	Classe de qualité optique	Transmission lumineuse	Nom d'article
SB1	Incolore	2C-1.2 IFTN CE	*	FT	1	90%	20 40 90-10-0
SB2	Jaune	2C-1.2 IFTN CE	*	FT	1	88%	20 40 90-10-50
SB3	Orange	5-1.4 IFTN CE	*	FT	1	75%	20 40 90-10-50
SB4	Gris réfléchissant	5-3.1 IFT CE	*	FT	1	15%	20 40 90-10-30

Explications concernant la table :

2C: signifie filtre de protection anti-UV avec meilleure reconnaissance des couleurs suivant EN 170:2002

5: signifie filtre de protection solaire suivant EN 172:2001

Le chiffre après le tiret indique le degré de teinte - plus les verres sont foncés, plus cet indice est élevé.

Protos: Nom du fabricant

1: indique la classe optique (qualité optique maximale, idéale pour un usage permanent)

FT : F indique la résistance mécanique la plus élevée pouvant être atteinte même en cas de températures extrêmes T suivant EN 166:2001 (-5 °C à +55 °C). Ceci est valable aussi pour la visibilité que pour les branches.

N: signifie anti-buée (anti-condensation)

CE: Marquage CE

MISES EN GARDE

- Les particules dures et acérées projetées à grande vitesse sur les lunettes peuvent constituer un danger pour l'utilisateur.

- Si des particules sont projetées à grande vitesse sur les lunettes, les chocs en résultant peuvent constituer un risque pour le porteur des lunettes de protection si celles-ci sont portées au-dessus de lunettes de correction ordinaires.

- Changer tout de suite les lunettes de protection rayées ou endommagées (par exemple après une application de force mécanique) !

- Chez les utilisateurs sensibles, les matériaux peuvent provoquer des réactions allergiques en cas de contact permanent avec la peau (par exemple les montures ou les visières reposant sur le nez) !

- Les modèles SB 1, 2, 3 & 4 ne protègent pas du métal en fusion ou des solides brûlants et pas non plus des arcs lumineux parasites, des infrarouges ou de la lumière émise en soudant et des rayons laser.

- Les lunettes dont la transmission lumineuse est de moins de 80 % ne conviennent pas pour une utilisation dans des conditions de mauvais éclairage (valable pour le modèle SB4).

- Les lunettes teintées peuvent dégrader la perception des couleurs ! (Modèle SB2, 3 & 4)

- Si vous n'êtes pas sûr de la classe de protection à utiliser, veuillez contacter votre responsable de sécurité.

Le produit offre au maximum la protection de la pièce qui figure en bas du manuel !

- Si'il faut une protection contre les « particules projetées à grande vitesse à des températures extrêmes », les lunettes de protection choisies doivent être marquées de la lettre T directement après la lettre indiquant l'intensité de l'impact, c'est-à-dire FT, BT ou AT. Si la lettre indiquant l'intensité d'impact n'est pas suivie de la lettre T, les lunettes de protection ne doivent être utilisées qu'à température ambiante contre les particules projetées à grande vitesse.

ATTENTION : L'effet protectif n'existe qu'en cas de montage correct du produit !

INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR :

Entretien : Avant chaque utilisation, nous vous conseillons de vérifier l'absence de détériorations visibles (cassures, fissures, etc.) et de changer les lunettes le cas échéant avant de vous en servir. NOTA: Les lunettes de protection ayant été exposées à une force mécanique doivent être changées immédiatement (même en l'absence de détériorations visibles) ! Les lunettes de protection Protos® Integral peuvent être commandées auprès d'un revendeur ou de la société Protos GmbH.

Domande d'utilisation/Utilisation conforme : Les lunettes de protection Protos® Integral offrent une protection optimale contre : les rayons UV, les petites particules comme la sciure, le sable, les particules de poussière fine et grossière. Optimales pour les activités de montage, l'arboriculure et le débroussaillage. La protection fonctionne aussi bien vers l'avant que latéralement. Grâce à la connexion des branches des lunettes à l'équipement intérieur des Protos, il ne peut pas se former de ponts acoustiques au niveau des coussinets des protections auditives. Les lunettes de protection montées peuvent être pivotées dans et hors de leur position de rangement sans devoir modifier l'inclinaison ou le réglage en longueur. Un petit cran d'enclenchement maintient les lunettes de sécurité dans la position de rangement supérieure. Toutes les lunettes de protection Protos® Integral sont parfaites pour un usage permanent et peuvent même être utilisées dans la circulation routière ! Suite à l'extension du contrôle pour les températures extrêmes, les lunettes de protection sont optimales pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (-5 °C à +55 °C).

Montage : Endarez la tête de fixation en 3 pièces au bout de la monture de gauche et de droite dans l'ouverture ronde du support de bandoulière (figure 1). Adaptez la longueur des branches de manière à ce que les lunettes de protection soient positionnées le plus près possible des yeux sur le côté. Pour ce faire, tirez la branche de lunettes vers l'avant en faisant attention de régler le côté gauche et le côté droit de manière synchronisée à la position d'enclenchement en longueur (figure 2). De plus, en fonction du danger (venant par le bas ou par le haut), vous pouvez également adapter l'inclinaison de la visière par rapport aux branches à votre besoin de protection. Pour ce faire, tenez fermement la branche et la visière et inclinez-la jusqu'à ce qu'elle se mette dans la position d'enclenchement suivante (figure 3). Faites attention à ce que le réglage soit bien synchronisé - pour ce faire, prenez la ligne d'indexation noire comme référence. Celle-ci indique la position centrale et on peut incliner d'un degré vers le haut et vers le bas (figure 3). **Montage de l'insert optique des lunettes :** Appuyez sur l'insert optique par le haut sur l'étrier nasal jusqu'à ce qu'il s'enclenche au milieu. Vous pouvez le retirer en tirant légèrement vers le haut. (figure 4)

Nettoyage : Si vos lunettes sont sales, nettoyez-les avec un chiffon microfibre ou spécial lunettes. Ne pas les nettoyer avec des substances humides, contenant des solvants et/ou corrosives.

Stockage : Évitez d'exposer les lunettes de protection à des hautes températures (plus de +55 °C) et à un ensoleillement intense pendant leur stockage pour prévenir le vieillissement du matériau.

Durabilité : La durée de vie maximale des lunettes de protection Protos® Integral est de 5 ans. Les conditions d'utilisation, de nettoyage et de stockage peuvent réduire cette durée de vie. En cas de détérioration visible des lunettes, les changer immédiatement.

Élimination des déchets : Les lunettes de protection Protos® Integral sont composées de polycarbonate (visière) et OM/PA (monture). Veuillez respecter les règles locales de traitement des déchets même en vous débarrassant de l'emballage si vous ne souhaitez pas l'utiliser pour ranger les lunettes.

La société Protos GmbH déclare par la présente que les lunettes de protection Protos® Integral sont conformes à la directive 2001/95/CE et à l'ordonnance PSA n° (UE) 2016/425. La déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur : www.protos.at/ke_sb

Ce produit a été fabriqué par :

Protos GmbH| Herrschwiesen 11| AT- 6842 Koblach

IT Occhiali protettivi Protos® Integral

Si consiglia di leggere attentamente questo manuale al fine di comprendere il prodotto e poterlo sfruttare al meglio

SE Protos® Integral Skyddsglasögon

Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant för att förstå produkten och därmed utnyttja den på bästa sätt. Ta reda på om den nämnda skyddsklassen ger tillräckligt skydd för din aktivitet. Protos® Integral skyddsglasögon överensstämmer med EU-direktiv 2001/95 / EG och kraven i förordning (EU) 2016/425. Skyddsglasögonen har testats och godkänts i enlighet med de europeiska standarden EN 166: 2001, EN 170: 2002 och EN 172: 2001 och den amerikanska standarden ANSI / ISEA 287-1-2015.

Modell	Färg	Egenskaper	Imskydd (N)	Mekanisk konsekvensklass	Optisk klass	Uppföring	Artikelnummer
SB1	Vit	-	+	FT	1	90%	20 40 90-10-0
SB2	Gul	-	+	FT	1	88%	20 40 90-10-50
SB3	Orange	-	+	FT	1	75%	20 40 90-10-60
SB4	Gökspelade	-	+	FT	1	15%	20 40 90-10-30

Förklaringar till tabellen:
2C: står för UV-skyddsfiltret med förbättrad färgigenkänning enligt EN 170:2002

5: står för solskyddsfiltret enligt EN 172:2001

Siffran efter bindestreck indikerar toningsgraden - desto mörkare desto högre värde.

Protos: Tillverkarens namn

1: står för den optiska klassen (högsta optisk kvalitet, idealiskt för kontinuerlig användning)

FT: Står för den högsta uppnåbara mekaniska hållfastheten även vid extrema temperaturer T it EN 166: 2001 (-5 °C till +55 °C). Detta gäller både skyddsskärmen och armarna.

N: står för imskydd (mot immning)

CE: CE-märkning

VARNINGAR

- Härda och vassa partiklar som påverkar glasögonen med hög hastighet kan vara farliga för användaren.

- Om partiklar påverkar ögonen med hög hastighet kan den resulterande påverkan utgöra en fara för bäraren om ögonskyddet bärts med standardreceptglasögon.

- Överskrider eller skadade skyddsglasögon (t.ex. efter mekaniskt skada) bör bytas ut omedelbart!

- Känsliga användare kan uppleva allergiska reaktioner vid konstant hukdokt (t.ex. stödkroppar eller synsglasögon som vilar på näsan)!

- Modellerna SB 1, 2, 3 u. 4, erbjuder inget skydd mot smält metall eller heta fasta ämnen och inte heller mot ljusläsare, infraröd ljus eller svetsljus samt laserstrålar.

- Glasögon med justeringsverk kan endast användas om mindre än 80% av den totala längden är lämpliga för användning i svagt ljus. (gäller modell SB4).

- Tonade skivor kan försvåra färdgetekniken! (Modell SB2, 3 och 4)

- Om du inte är säker på vilken skyddsglasögon som ska användas, kontakta din säkerhetsschef

- Produkten ger högsta skydd för den lägsta markeraerde komponenten!

- Om skydd mot „partiklar med hög hastighet vid extrema temperaturer“ krävs, måste den valda ögonskyddssanordningen markeras med bokstaven T omedelbart efter slagintensitetsbokstaven, dvs. FT, BT eller AT. Om bokstaven T för slagintensitet inte följs av bokstaven T, bör ögonskyddet endast användas vid rumstemperatur mot partiklar med hög hastighet.

- OBS: Skyddande effekt ges endast vid korrekt installation av produkten!

ANVÄNDARINFORMATION:

Underhåll: Vi rekommenderar att du kontrollerar att skyddsglasögonen inte har några synliga skador (brott, sprickor etc.) och ev. byta ut dem innan produkten används.

OSGI: Skyddsglasögon som utsätts för mekaniska påfrestningar måste omedelbart bytas ut (även om skadorna inte är direkt synliga)!

Protos: Integral sakerhetsglasögon kan beställas från en specialhandlare eller från Protos GmbH.

Användningsområde / avsedd användning: Protos® Integral sakerhetsglasögon erbjuder optimalt skydd från

UV-strål, lösrom små partiklar som sågsprå, sand, gröna och fina dammpartiklar. Idealisk för monteringsjobb, såväl som för arborister och röjare. Detta skydd ges både framåt och i sidled. Genom att ansluta glasögonbägarna till Protos inne utrustningen kan ingen ljuddrygga skapas med stödkuddarna på öronsäcken. De monterade skyddsglasögonen kan svängas in och ut ur parkeringsläget utan att behöva ändra lutning eller längdjustering. En liten fängsel glasögonen säkerställer i det övre parkeringsläget. Alla Protos® Integral skyddsglasögon är idealisk för kontinuerlig användning och kan också användas i vägräkt! Skyddsglasögonen är idealisk för inomhus- och utomhus-bruk (-5 °C till +55 °C) på grund av det utökade extrema temperaturtestet.

Montering: Klicka på den 3-delade fästknappen i slutet av vänster och höger glasögonbägare in i den runga öppningen av pannbandets bärare (Fig. 1). Justera längden på glasögonbägarna så att glasögonen är så nära sidan som möjligt. För att göra detta, dra glasögonbägarna framåt och se till att du justerar vänster och höger sida synkront till längdjustitionen (Fig. 2). Beroende på risken (medfär eller ovän) kan du dessutom anpassa lutningen av glaset i förhållande till glasögonen efter din skyddshöjd. Håll fast armen och glaset och luta den till den hoppar till nästa läsposition (Fig. 3). Var uppmerksam på synkroniseringen - använd den svarta indexdelen som referens. Detta indikerar mittläget, det kan ta lite ett steg uppåt och nedåt (Fig. 4). Montering av optiska glasögon: Tryck den optiska glasögoninsatsen på fänget upptill tills den går i centrum. Ta bort den igen genom att dra den låt uppåt. (Fig. 4)

Rengöring: Rengör glasögonen med en torr mikrofiber- eller glasögonreningsduk om de blivit smutsiga. Rengör inte med fuktiga, lösningsmedelsbaserade och / eller aggressiva ämnen.

Förvaring: Skydda skyddsglasögonen mot höga temperaturer (över +55 °C) och starkt solljus under lagringstiden, för att förbygga att materialet inte åldras i förtid.

Hållbarhet: Protos® Integral skyddsglasögon håller i max 5 år. Livslängden kan reduceras beroende på hur skyddsglasögonen används, rengörs och förvaras. Om skyddsglasögonen har synliga skador måste de omedelbart bytas ut.

Avalfhantering: Protos® Integral sakerhetsglasögon består av ett polycarbonat (objektiv) och POM / PA (hållare). Observera även lokala bestämmelser för bortsäkrande när du kastar förpackningen, om du inte vill använda den för förvaring.

Protos GmbH förklarer härmed att Protos® Integral glasögon SB4 uppfyller direktiv 2001/95 / EG och PP-forordningen nr (EU) 2016/425. Hela försäkran om överensstämmelse finns på:

www.protos.at/ke_ke_SB

Denna produkt tillverkades av:

Protos GmbH| Herrschtwiesen 11| AT- 6842 Koblenz

FI Protos® Integral-suojalasit

Suoitelellemme, että luettu huolellisesti tämän käytöohjeen, jotta ymmärtää tuoteen ja sen toiminnan ja jotta voit hyödyntää sitä siten parhaalla mahdollisella tavalla. Selvitä, tarjoaa malin suojalauko riittävän suojan käyttötarkoituksen, Protos® Integral suojalasit ovat EU:n direktiivin 2001/95 / EY ja asetuksen (EU) 2016/425 vaatimusten mukaiset. Suojalasit on testattu ja hyväksytty eurooppalaisten standardien EN 166: 2001, EN 170: 2002 ja EN 172: 2001 sekä amerikkalaisten standardien ANSI / ISEA 287-1-2015 mukaisesti.

malli	Väri	Ominaisuudet	Sumu (N)	Mekaninen lajuus	Optinen laatu	Väistöpysyky	Tuotenumero
SB1	väritön	-	+	FT	1	90%	20 40 90-10-0
SB2	keltainen	-	+	FT	1	88%	20 40 90-10-50
SB3	Oranssi	-	+	FT	1	75%	20 40 90-10-60
SB4	Harmaa pelkutu	-	+	FT	1	15%	20 40 90-10-30

Selitysetäulikkos

2C: tarkoittaa UV-suojauksodatinta, jolla on parempi värin tunnistus standardin EN 170: 2002 mukaisesti

5: tarkoittaa aukinomuodostinta standardin EN 172:2001 mukaisesti

Viihan jälkeinen numero osoittaa sävyästä - mitä tummempi, sitä suurempi arvo.

Protos: Valmistajan nimi

1: tarkoittaa optista luukkaa (korkea optinen laatu, ihanteellinen jatkuvan käytön)

FT: F tarkoittaa suurtaa saavutettavissa olevaa mekaanista lujuutta jopa äärimmäisissä EN 166: 2001 mukaan (-5 °C + 55 °C). Tämä koskee sekä suojalasia että lasin sankaista.

N: tarkoittaa huurtamisen esto

CE: CE-merkintä

VAROITUSMERRKINTÄ

- Kovat ja teräväreunaiset hiukkaset, jotka töröttävät silmäasiin suurella nopeudella, voivat olla vaarallisia käytäjille.

- Jos hiukkaset töröttävät silmäasiin suurella nopeudella, seurauskena oleva isku voi olla vaarallinen käytäjälle, jos silmäsuojain käytetään tavallisten reseptilätkien päällä.

- Valihdut ja naarmuntuneet tai vaurioituneet suojalasit (esim. mekaanisen iskun jälkeen) heti!

- Herkällä käytäjällä voi ilmetä allergisia reaktionia jatkuvassa hiukosketuksessa (esim. nenäillä lepäävät tukiosat tai okulaari)!

- Laita joiden valonläpäisyäntiläksi 60%, eliävät suojaavat läpäistävän heikolla valoisuuksoluolisseissa. (koskee mallia SB4).

- Säytytettävät lasit voivat heikentää värin suojaulokasta, otta yhteyttä turvallisuusvaltuutettuun.

- Jos tarjoaa enimmillään alimman merkinä varustetun komponentin vastaanon suoja!

- Jos vaaditaan suojausta, suuri neopreneksi hiukkasiin äärimmäisissä läpäistötiloissa, silmäsuojain mukanaan.

- HUOMIO: Suojavalkoista saadaan vain, kun tuote asennetaan oikein!

KÄYTÄÄTIEDOT:

Huolto Suoitelellemme, että tarkistat suojalasit näkyvien vaurioiden varalta (rikkoutuminen, halkeaminen jne.) ennen käyttöä: Vaihda ne tarvittaessa. HUOM! Suojalasit, jotka on artikkelellä mekaaniselle voimalle, on valihdettava välittömästi! (myös, vaikka näkyviä vaurioita ei olisi havaittavissa!) Protos® Integral -laist voi tilata erikoisliikkeiltä tai Protos GmbH:ltä.

Käyttöalue/aiottu käyttö:

Protos® Integral -laist tarjoaa optimalisataan suoja-

UV-säilytys, välttää samoin kuin pieniläpäisy, hiukan, hiekkalata, karkeita ja hienoita polyhiukkasia. Ihanteellinen asennustöihin, samoin kuin arboristille ja trimmipäälle. Tämä suojaaja on se edessä tällä sivulla.

Lisäksi voit myös ristäksillä riippumalla (alhaalla tai yläpäällä suuntautuva) säättää silmälasiasin kallistusta silmälasiasin suhteeseen suojaustarpeeseen mukaan. Pitele varalta ja lasa tukevalta otteella ja kallista sitä, kunnes se napsauttaa seuraavaksi kallistusasentoon (kuva 3). Kinnitä huomiota synkroniseen asettamiseen - käytä mustaa indeksirivit viittäen. Tämä asettaa keskilevän, se voi kallistua ylös ja alas (kuva 3). Optisen silmälasias-insertin kiinnitys:

Poista optinen silmälasias-inserti ylhäältä nenäpalasseeseen, kunnes se napsahtaa keskelle kiinni.

Se asennetaan takaisin ylös ja alas (kuva 4).

Poista optinen silmälasias-inserti ylhäältä nenäpalasseeseen, kunnes se napsahtaa keskelle kiinni.

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 4).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 3).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 3).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 4).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 3).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 4).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 3).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 4).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 3).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 4).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 3).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 4).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 3).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 4).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 3).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva 4).

Asenna takaisin ylös ja alas (kuva