



Oregon Tool GmbH
KOX-Partner in Forst und Garten
Lise-Meitner-Straße 4
70736 Fellbach



KOX Forstversand GmbH
Partner in Forst und Garten
Moosham 31
4943 Geinberg



Oregon Tool GmbH
KOX-Partner in Forst und Garten
Lise-Meitner-Straße 4
D-70736 Fellbach



KOX SARL
**Pour les Pros du Bois
et de la Motoculture**
ZI 6 rue du Travail
67720 Hoerd



Oregon Tool GmbH
**KOX-Partners voor de
bosbouw en tuin**
Lise-Meitner-Straße 4
D-70736 Fellbach



Oregon Tool Europe SA/NV
**KOX - Pour les Pros du Bois
et de la Motoculture**
Rue de Liège 6
6180 Courcelles

PRODUKTINFORMATION

Diese Schutzhandschuhe entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 und wurden mit größter Sorgfalt hergestellt. Bitte prüfen Sie vor Verwendung dieser Schutzhandschuhe oder Armschützer, ob sie den Risiken Ihres Arbeitsplatzes entsprechen. Diese Information ist zusammen mit den produktspezifischen Angaben, die entweder auf der Rückhand aufgedruckt oder als Etikett eingnäht sind, zu verwenden.

Piktogramme

Kategorie II – Handschuhe sind entsprechend ihrem vorgesehenen Einsatzzweck mit Piktogrammen gekennzeichnet. Die Werte der Leistungsstufen entnehmen Sie bitte dem Aufdruck auf dem Handrücken oder dem eingnähten Etikett.

EN 388	EN 407	EN 511
A B C D E	F G H I J K	L M N
MECHANISCHER SCHUTZ	HITZESCHUTZ	KÄLTESCHUTZ
A Abriebfestigkeit B Schnittfestigkeit C Weiterreißfestigkeit D Durchstichfestigkeit E Schnittfestigkeit nach ISO 13997	F Brennverhalten G Kontaktwärme H Konvektive Hitze I Strahlungswärme J Kleine Spritzer geschm. Metall K Große Mengen geschm. Metall	L Konvektive Kälte M Kontaktkälte N Wasserdichtheit

Bestandteile

Gestrickte Schutzhandschuhe enthalten keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen. Getauchte Schutzhandschuhe können Bestandteile enthalten, die als mögliche Ursache für Hautreizungen in Betracht kommen können. Kontaktieren Sie in solch einem Fall umgehend einen Arzt.

Handhabung

Schutzhandschuhe sind vor Gebrauch auf Schäden zu prüfen. Schadhafte Handschuhe müssen ausgetauscht werden.

Einschränkung

Schutzhandschuhe der Kategorie I und II schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Risiken, bei deren Versagen schwere Gesundheitsschäden des Trägers zu erwarten sind. Handschuhe oder Armschützer für diese Risikogefährdung (Kategorie III) sind entsprechend gekennzeichnet.

Gebrauchsdauer

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich. Die Alterung definiert die Änderung der Produkteigenschaften über die Zeit während des Gebrauchs oder der Lagerung. Die Alterung wird verursacht durch die Kombination mehrerer Faktoren wie etwa: Reinigung, Instandhaltungs- oder Desinfektionsprozesse / Einwirkung von sichtbarer / oder UV-Strahlung / Einwirkung von hohen oder niedrigen Temperaturen oder Temperaturwechseln / Einwirkung von Chemikalien einschließlich Feuchtigkeit / Einwirkung von biologischen Mitteln wie z.B. Bakterien, Pilzen, Insekten oder anderen Schädlingen / Mechanische Einwirkungen wie z.B. Abrieb, Biegebeanspruchung, Druck- und Zugbeanspruchung / Kontamination z.B. durch Schmutz, Öl, Spritzer / geschmolzenes Metalls usw. / Abnutzung.

Pflege

Reinigungsfähige Schutzhandschuhe oder Armschützer sind über den Aufdruck auf dem Handrücken oder auf dem Etikett mit entsprechenden Pflegepiktogrammen versehen. Ist kein Pflegepiktogramm abgedruckt, empfehlen wir das Reinigen der Schutzhandschuhe oder Armschützer durch Handwäsche in warmem Wasser mit einer Seifenlösung. Zum Trocknen sollten Handschuhe idealerweise an den Fingerspitzen aufgehängt werden.

Lagerung

Schutzhandschuhe oder Armschützer sind trocken und vor Sonnenlicht geschützt zu lagern. UV-Licht kann insbesondere bei Handschuhen oder Unterarmschützern mit Bestandteilen aus KEVLAR® zu Verfärbungen führen. Diese haben jedoch keinen negativen Einfluss auf die Leistungsstufen.

Eine Lagerung in der Nähe von Ozonquellen oder offenen Flammen ist zu unterlassen. Die Benutzbarkeit der Schutzhandschuhe oder Armschützer wird nicht durch Alterung beeinträchtigt. Abweichungen hiervon sind entsprechend gekennzeichnet.

Entsorgung

Handschuhe oder Armschützer können nach Gebrauch mit Stoffen kontaminiert sein, die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie diese bitte entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Konformitätserklärung

www.kox.eu/conformity-declaration

Kontakt

Oregon Tool GmbH, Lise-Meitner-Str. 4, 70736 Fellbach
Tel: 0049 711 300 33 200 / Email: info@kox.eu
www.kox.eu

PRODUCT INFORMATION

These protective gloves conform to Regulation (EU) 2016/425 and were manufactured with the greatest of care. Before using these protective gloves, please check whether they are adequate for the risks at your work place. This information is to be used in conjunction with the product-specific data, which are either printed on the glove back or sewn-in as a label.

Pictograms

Category II – Gloves guards are marked with pictograms that show their intended purpose. The performance level values are provided on the overprint on the glove back or on the sewn-in label.

EN 388	EN 407	EN 511
A B C D E	F G H I J K	L M N
PROTECTION AGAINST MECHANICAL RISK	PROTECTION AGAINST THERMAL RISK	PROTECTION AGAINST COLD
A Abrasion resistance B Cut resistance C Tear resistance D Puncture resistance E Cut resistance to ISO 13997	F Burning behaviour G Contact heat H Convective heat I Radiant heat J Small spatters of molten metal K Large amounts of molten metal	L Convective cold M Contact cold N Water-tightness

Components

Woven protective gloves guards do not contain any substances that are known to cause allergies. Dipped protective gloves may contain constituents that could be a possible cause of skin irritations. In such cases, seek medical attention immediately.

Handling

Protective gloves must be checked for damage before use. Damaged gloves or arm guards must be replaced.

Limitations

Category I and II protective gloves do not provide protection against any chemical, bacteriological, electrostatic or thermal risks that are likely to seriously damage the health of the wearer if the protective gloves or arm guards fail. Gloves for this risk exposure (Category III) are marked accordingly.

Service Life

The service life depends on the degree of wear and the use intensity in the respective areas. Temporal information on service life is therefore not possible. Ageing defines the change in product properties over time during use or storage. Ageing is caused by a combination of factors such as: Cleaning, maintenance or disinfection processes /exposure to visible / or UV radiation / exposure to high or low temperatures or temperature changes / exposure to chemicals including moisture / exposure to biological agents such as bacteria, fungi, insects or other pests / mechanical effects such as abrasion, bending, compression and tensile stress / contamination e.g. by dirt, oil, splashes / molten metal etc. / wear.

Care

Cleanable protective gloves and arm protectors are provided with appropriate care pictograms on the overprint on the glove back or on the label. If no care pictogram is printed, we recommend cleaning the protective gloves by hand washing in warm soapy water. For drying, the gloves should ideally be hung by the fingertips.

Storage

Store protective gloves dry and protected from sunlight. UV light can cause discoloration, particularly on gloves or forearm guards containing KEVLAR® constituents. However, such discoloration does not negatively impact the performance levels. Refrain from storing in the proximity of ozone sources or open flames. The usability of the protective gloves and arm guards is not impaired by aging. Deviations from this are marked accordingly.

Disposal

Gloves can be contaminated after use by substances that must not be disposed of with normal household waste. Disposal must be in accordance with the local regulations.

Declaration of Conformity

www.kox.eu/conformity-declaration

Contact

Oregon Tool GmbH, Lise-Meitner-Str. 4, 70736 Fellbach
Tel: 0049 711 300 33 200 / Email: info@kox.eu
www.kox.eu

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Ces gants de protection sont conformes au règlement (UE) 2016/425 et ont été fabriqués avec le plus grand soin. Avant d'utiliser ces gants de protection ou ces protège-bras, veuillez vérifier s'ils correspondent aux risques de votre poste de travail. Cette information doit être utilisée avec les données spécifiques au produit qui sont soit imprimées sur le revers de la main, soit cousues comme étiquette.

Pictogrammes

Les gants de catégorie II sont marqués de pictogrammes, conformément à l'usage prévu. Pour connaître les valeurs des niveaux de puissance, veuillez consulter l'impression sur le revers de la main ou l'étiquette cousue.

EN 388	EN 407	EN 511
A B C D E	F G H I J K	L M N
PROTECTION MÉCANIQUE	PROTECTION CONTRE LA CHALEUR	PROTECTION CONTRE LE FROID
A Résistance à l'abrasion B Résistance aux coupures C Résistance au déchirement D Résistance à la perforation E Résistance aux coupures conformément à ISO 13997	F Comportement de combustion G Chaleur de contact H Chaleur convective I Chaleur rayonnante J Petites projections de métal en fusion K Grandes quantités de métal en fusion	L Froid convectif M Froid de contact N Étanchéité

Éléments

Les gants de protection tricotés ne contiennent pas de substances connues comme étant allergènes. Les gants de protection immergés peuvent contenir des éléments pouvant entraîner des irritations cutanées. Dans un tel cas, prenez immédiatement contact avec un médecin.

Utilisation

Avant de les utiliser, vérifiez que les gants de protection ne sont pas endommagés. Des gants de protection endommagés doivent être remplacés.

Restrictions

Les gants de protection de catégories I et II ne protègent pas contre les risques chimiques, bactériologiques, électrostatiques et thermiques pouvant entraîner des problèmes de santé graves chez la personne qui les porte. Les gants ou protège-bras pour cette vulnérabilité aux risques (catégorie III) sont marqués en conséquence.

Durée de vie

La durée de vie dépend du degré d'usage et de l'intensité de l'utilisation dans les différents domaines opérationnels. C'est pourquoi il est impossible d'indiquer une durée d'utilisation dans le temps. Le vieillissement définit la modification des caractéristiques du produit dans le temps pendant l'utilisation ou le stockage. Le vieillissement résulte de la combinaison de plusieurs facteurs tels que : Nettoyage, processus de maintenance ou processus de désinfection / Action de rayons visibles / ou rayons UV / Action de températures élevées ou basses ou variations de températures / Action de produits chimiques y compris de l'humidité / Action d'agents biologiques comme par ex. les bactéries, champignons, insectes ou autres parasites / Action mécanique comme par ex. l'abrasion, la contrainte de flexion, la contrainte de pression ou de traction / la contamination par ex. par la poussière, l'huile, les éclaboussures / Métal fondu etc. / Usure.

Entretien

Les gants de protection ou protège-bras pouvant être nettoyés sont marqués de pictogrammes d'entretien correspondants sur le revers de la main ou sur l'étiquette. Si aucun pictogramme d'entretien n'est imprimé, nous vous recommandons de nettoyer les gants de protection ou les protège-bras à la main, dans un mélange d'eau chaude et de solution savonneuse. Pour le séchage, le mieux est de suspendre les gants au niveau de l'extrémité des doigts.

Stockage

Les gants de protection ou les protège-bras doivent être stockés au sec et à l'abri des rayons du soleil. Les rayons UV peuvent entraîner des décolorations, particulièrement sur des gants ou des protège-avant-bras contenant des éléments de KEVLAR®. Ils n'ont cependant aucune influence négative sur les niveaux de puissance.

Ne pas stocker à proximité de sources d'ozone ou de flammes nues. L'utilité des gants de protection ou des protège-bras n'est pas altérée par le vieillissement. Des divergences sont marquées en conséquences.

Élimination

Après utilisation, les gants ou les protège-bras peuvent être souillés par des substances ne devant pas être éliminées dans les ordures ménagères. Veuillez les éliminer conformément à la réglementation locale.

Déclaration de conformité

www.kox.eu/conformity-declaration

Contact

Oregon Tool GmbH, Lise-Meitner-Str. 4, 70736 Fellbach
Tel: 0049 711 300 33 200 / Email: info@kox.eu
www.kox.eu

PRODUCTINFORMATIE

Deze veiligheidshandschoenen voldoen aan de verordening (EU) 2016/425 en zijn met de grootste zorgvuldigheid geproduceerd. Controleer voor het gebruik van deze veiligheidshandschoenen of armkappen of ze beantwoorden aan de risico's van uw werkplek. Deze informatie moet samen worden gebruikt met de productspecifieke gegevens die ofwel op de rugzijde zijn gedrukt of als etiket zijn ingenaaid.

Pictogrammen

Categorie II – handschoenen zijn in overeenstemming met het voorziene gebruiksdoelende gekenmerkt met pictogrammen. De waarden van de prestatieniveaus vindt u terug op de opdruk op de rugzijde of op het ingenaaide etiket.

EN 388	EN 407	EN 511
A B C D E	F G H I J K	L M N
MECHANISCHE BESCHERMING	BESCHERMING TEGEN HITTE	BESCHERMING TEGEN KOU
A Schuurvastheid B Slijbestendigheid C Doorscheurweerstand D Perforatieweerstand E Slijbestendigheid volgens ISO 13997	F Brandgedrag G Contactwarmte H Convectiehitte I Stralingswarmte J Kleine spatten van gesm. metaal K Grote hoeveelheden gesm. metaal	L Convectiekou M Contactkou N Waterdichtheid

Bestanddelen

Gebreide veiligheidshandschoenen bevatten geen stoffen waarvan bekend is dat ze allergische reacties veroorzaken. Gedompelde veiligheidshandschoenen kunnen stoffen bevatten die in aanmerking kunnen komen als mogelijke oorzaak van huidirritaties. Neem in dat geval meteen contact op met een arts.

Gebruik

Veiligheidshandschoenen moeten worden gecontroleerd op beschadigingen alvorens ze te gebruiken. Beschadigde handschoenen moeten worden vervangen.

Beperking

Beperking
Veiligheidshandschoenen van categorie I en II beschermen niet tegen chemische, bacteriologische, elektrostatische en thermische risico's waarbij ernstige gezondheidsschade bij de drager te verwachten is als ze stuk gaan. Handschoenen of armkappen voor deze risico's (categorie III) zijn overeenkomstig gekenmerkt.

Gebrauksduur

De gebruiksduur is afhankelijk van de mate van slijtage en van de gebruikintensiteit in de desbetreffende toepassingsgebieden. De gebruiksduur kan daarom niet in tijd worden uitgedrukt. Het verouderingsproces bepaalt de wijziging van de producteigenschappen tijdens het gebruik en de opslag. Het verouderingsproces wordt veroorzaakt door een combinatie van meerdere factoren zoals: reiniging, onderhouds- of desinfectieprocessen / inwerking van zichtbare / of UV-straling / inwerking van hoge of lage temperaturen of temperatuurschommelingen / inwerking van chemicaliën met inbegrip van vocht / inwerking van biologische middelen zoals bacteriën, schimmels, insecten of andere schadelijke organismen / mechanische inwerkingen zoals wrijving, buigbelasting, druk- en trekbelasting / contaminatie bijv. door vuil, olie, spatten / gesmolten materiaal enz. / slijtage.

Onderhoud

Wasbare veiligheidshandschoenen of armkappen zijn via de opdruk op de rugzijde of op het etiket voorzien van desbetreffende onderhoudspictogrammen. Als er geen onderhoudspictogram is voorzien, raden wij aan de veiligheidshandschoenen of armkappen met de hand te wassen in een warm zeepsopje. Om te drogen worden de handschoenen het best opgehangen aan de vingertoppen.

Bewaring

Veiligheidshandschoenen of armkappen moeten droog en beschermd tegen zonlicht worden bewaard. UV-licht kan met name bij handschoenen of onderarmkappen met bestanddelen van KEVLAR® leiden tot verkleuringen. Deze hebben evenwel geen negatieve invloed op de prestatieniveaus.

Vermijd bewaring in de buurt van ozonbronnen of open vlammen. De bruikbaarheid van de veiligheidshandschoenen of armkappen wordt niet negatief beïnvloed door veroudering. Afwijkingen hiervan zijn duidelijk aangegeven.

Afvoeren

Handschoenen of armkappen kunnen na het gebruik gecontamineerd zijn met stoffen die niet mogen worden afgevoerd bij het normale huishoudelijke afval. Voer deze af met inachtneming van de lokale voorschriften.

Verklaring van overeenstemming

www.kox.eu/conformity-declaration

Contact

Oregon Tool GmbH, Lise-Meitner-Str. 4, 70736 Fellbach
Tel: 0049 711 300 33 200 / Email: info@kox.eu
www.kox.eu

INFORMACJA O PRODUKCIE

Te rękawice ochronne są zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425 i zostały wyprodukowane z najwyższą starannością. Przed użyciem rękawic ochronnych lub ochraniaczy ramion należy sprawdzić, czy odpowiadają one zagrożeniom w miejscu pracy. Informacje te powinny być używane razem ze informacjami dotyczącymi specyfiki produktu, wydrukowanymi na górze rękawicy lub wszytymi jako metka.

Piktogramy

Kategoria II – Rękawice są oznaczone piktogramami odpowiednio do zamierzonego użytkowania. Wartości klasyfikacji ochrony można znaleźć na nadruku na górze rękawicy lub we wszytej metce.

EN 388	EN 407	EN 511
		
A B C D E	F G H I J K	L M N
OCHRONA MECHANICZNA	OCHRONA PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ	OCHRONA PRZED NISKĄ TEMPERATURĄ
A Odporność na ścieranie B Odporność na przecięcie C Odporność na rozdarcie D Odporność na przebicie E Odporność na przecięcie zgodnie z ISO 13997	F Palność G Ciepło kontaktowe H Ciepło konwekcyjne I Ciepło promieniowania J Małe odpryski stopionego metalu K Duże ilości stopionego metalu	L Zimno konwekcyjne M Zimno kontaktowe N Wodoszczelność

Komponenty

Dziane rękawice ochronne nie zawierają substancji, o których wiadomo, że powodują alergie. Zamoczone rękawice ochronne mogą zawierać komponenty, które mogą być możliwą przyczyną podrażnienia skóry. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Użytkowanie

Przed użyciem należy sprawdzić rękawice ochronne pod kątem uszkodzeń. Wadliwe rękawice należy wymienić.

Ograniczenie

Rękawice ochronne kategorii I i II nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, bakteriologicznymi, elektrostatycznymi i termicznymi. Ich zawodność może spowodować poważne uszkodzenia zdrowia użytkownika. Rękawice lub ochraniacze ramion dla takiego narażenia na ryzyko (kategoria III) są odpowiednio oznaczone.

Okres użytkowania

Okres użytkowania jest uzależniony od stopnia zużycia i intensywności użytkowania w danych obszarach zastosowania. W związku z tym nie ma możliwości określenia okresu użytkowania w czasie. Starzenie definiuje się jako zmiany właściwości produktu w czasie, podczas użytkowania lub przechowywania. Starzenie jest spowodowane kombinacją różnych czynników, jak na przykład: Czyszczeniem, procesami konserwacji lub dezynfekcji / Wpływem promieniowania widzialnego / UV / Wpływem wysokich lub niskich temperatur lub zmianą temperatur / Wpływem substancji chemicznych włącznie z wilgocią / Wpływem czynników biologicznych jak np. bakterie, grzyby, owady lub inne szkodniki / działaniem mechanicznym jak np. ścieranie, naprężenie zginające, naprężenie ściskające i rozciągające / Skażeniem np. przez brud, olej, odpryski / stopiony metal itp. / Zużyciem.

Pielęgnacja

Rękawice ochronne lub ochraniacze ramion, które można czyścić, są opatrzone odpowiednimi piktogramami dotyczącymi pielęgnacji w postaci nadruku na górze rękawicy lub na metce. Jeśli nie nadrukowano piktogramu dotyczącego pielęgnacji, zalecamy ręczne pranie rękawic ochronnych lub ochraniaczy ramion w ciepłej wodzie z roztworem mydła. Do suszenia rękawice najlepiej powiesić za końcówki palców.

Przechowywanie

Rękawice ochronne lub ochraniacze ramion powinny być przechowywane w stanie suchym i chronione przed światłem słonecznym. Światło UV może prowadzić do przebarwień, szczególnie w przypadku rękawic lub ochraniaczy przedramion z komponentami wykonanymi z materiału KEVLAR®. Nie mają one jednak negatywnego wpływu na poziom ochrony. Przechowywanie w pobliżu źródeł ozonu lub otwartego ognia jest niewskazane. Starzenie się rękawic ochronnych lub ochraniaczy ramion nie ma wpływu na ich możliwość użytkowania. Odchylenia od tego są odpowiednio oznaczone.

Utylizacja

Rękawice lub ochraniacze ramion mogą być po użyciu zanieczyszczone materiałami, których nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Deklaracja zgodności

www.kox.eu/conformity-declaration

Kontakt

Oregon Tool GmbH, Lise-Meitner-Str. 4, 70736 Fellbach
 Tel: 0049 711 300 33 200 / Email: info@kox.eu
www.kox.eu

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Questi guanti di protezione sono conformi al Regolamento (UE) 2016/425 e sono stati fabbricati con la massima cura. Prima di usare questi guanti di protezione o proteggi-braccia verificare che essi siano adeguati ai rischi da cui proteggersi sul posto di lavoro. Le presenti informazioni devono essere usate insieme ai dati specifici del prodotto stampati all'interno dei guanti o sull'etichetta cucita sui guanti.

Pittogrammi

I guanti di protezione della categoria II sono contrassegnati con pittogrammi corrispondentemente allo scopo di impiego. I valori dei livelli di prestazione sono indicati sull'apposizione stampata all'interno dei guanti o sull'etichetta cucita sui guanti.

EN 388	EN 407	EN 511
		
A B C D E	F G H I J K	L M N
PROTEZIONE MECCANICA	PROTEZIONE DAL CALORE	PROTEZIONE DAL FREDDO
A Resistenza all'abrasione B Resistenza al taglio C Resistenza alla lacerazione D Resistenza alla perforazione E Resistenza al taglio conformemente a ISO 13997	F Comportamento al fuoco G Calore di contatto H Calore convettivo I Calore radiante J Piccoli spruzzi di metallo fuso K Grandi proiezioni di metallo fuso	L Freddo convettivo M Freddo di contatto N Impermeabilità

Componenti

I guanti di protezione in maglia non contengono sostanze note come causa di allergie. I guanti di protezione fabbricati tramite immersione possono contenere dei componenti che potrebbero essere considerati come possibile causa di irritazioni cutanee. Se questo caso dovesse verificarsi, consultare immediatamente un medico.

Uso

Prima di usare i guanti di protezione, controllare che non siano danneggiati. I guanti di protezione difettosi devono essere sostituiti.

Limitazioni

I guanti di protezione della categoria I e II non proteggono contro rischi chimici, batteriologici, elettrostatici e termici e, in caso di mancata protezione dei guanti, sono prevedibili gravi danni per la salute di chi li indossa. I guanti di protezione o i proteggi-braccia adeguati a proteggere contro queste categorie di rischio (categoria III) sono contrassegnati corrispondentemente.

Durata di utilizzo

La durata di utilizzo dipende dal grado di usura e dall'intensità d'uso nei rispettivi campi di applicazione. Pertanto, non è possibile effettuare precisazioni temporali in merito alla durata di utilizzo. L'invecchiamento determina la modifica delle caratteristiche del prodotto nel corso del tempo durante l'uso o l'immagazzinamento. L'invecchiamento viene causato da una combinazione di più fattori, come ad esempio: pulitura, processi di manutenzione o disinfezione / esposizione a radiazioni visibili o radiazioni UV / esposizione a temperature alte o basse o ad oscillazioni di temperatura / esposizione a sostanze chimiche incl. umidità / esposizione ad agenti biologici come ad es. batteri, funghi, insetti o altri parassiti / effetti meccanici come ad es. abrasione, sollecitazioni di flessione, compressione e trazione / contaminazione ad es. da sporco, olio, spruzzi / metalli fusi, ecc. / usura.

Cura

I guanti di protezione o proteggi-braccia lavabili sono provvisti di una stampa corrispondente all'interno o di un'etichetta con pittogrammi corrispondenti. Se non è presente alcun pittogramma si raccomanda di pulire i guanti di protezione o i proteggi-braccia lavandoli a mano in acqua calda con una soluzione di sapone. Possibilmente, appendere i guanti dalle punte delle dita per farli asciugare.

Stoccaggio

Conservare i guanti di protezione o i proteggi-braccia in un luogo asciutto e al riparo dalla luce del sole. I raggi ultravioletti possono provocare alterazioni del colore, in particolare con guanti o proteggi-braccia che hanno componenti in KEVLAR®. Queste alterazioni di colore, tuttavia, non hanno alcun impatto sul livello di prestazione.

Lo stoccaggio nelle vicinanze di sorgenti di ozono o di fiamme aperte deve essere evitato. L'usabilità dei guanti di protezione o dei proteggi-braccia non viene influenzata dal loro invecchiamento. Eventuali deroghe in merito sono contrassegnate corrispondentemente.

Smaltimento

Dopo l'uso, i guanti di protezione o proteggi-braccia potrebbero essere contaminati con sostanze che non possono essere smaltite nei normali rifiuti domestici. Pertanto si raccomanda di smaltire i guanti in conformità alle normative locali.

Dichiarazione di conformità

www.kox.eu/conformity-declaration

Contatto

Oregon Tool GmbH, Lise-Meitner-Str. 4, 70736 Fellbach
 Tel: 0049 711 300 33 200 / Email: info@kox.eu
www.kox.eu